



Katseprotokoll KL2023/V129676K
Rahvatervise labor
Heitvee keemiline analüüs

Tellijä: Kehtna Vesi osäühing Rapla maakond, Kehtna vald, Kehtna alevik, Staadioni tn 10, 79001
Veeallika valdaja: Kehtna Vesi osäühing
Proovivõtu koht: Järvakandi biopuhasti väljavool, RA004, Kehtna vald. X: 6514775 Y: 546588
Proovivõtja: Rekmar Vaarma atesteerimistunnistus nr: 1985/21
Veeallika liik: heitvesi Markeering:
Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel
Proov võetud: 28.03.2023 kell: 08:05 Analüüs alustatud: 28.03.2023
Proov toodud laborisse: 28.03.2023 kell: 14:02 Analüüs lõpetatud: 29.03.2023
Proovivõtu prot. nr: **KH23/08** Protokoll kinnitatud: **03.04.2023**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Metoodika
pH	pH ühik	7,3	EVS-EN ISO 10523:2012
Heljum	mg/l	2,0	EVS-EN 872:2005
Üldlämmastik	mgN/l	11	V96:2020
Üldfosfor	mgP/l	0,55	EVS-EN ISO 6878:2004
KHT (COD-Cr)	mgO ₂ /l	32	EVS ISO 15705:2004

Protokolli kinnitas: juhtivspetsialist H.Paasrand

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.

Prot. nr.KL2023/V129676 Lk. nr.1(1)

